

RILIEVI

Tempietto di S. Gerardo - Potenza

Rilievo Laser scanner 3D




Prospetto 3-4 del modello a nuvola di punti



Prospetto 3-4 del modello a mesh



Sezione A-A




Sezione B-B

0 50 100 200 300 500 cm

Rilievo eseguito dal gruppo di lavoro del D.A.P.I.T. - UNIBAS

Tempietto di S. Gerardo - Potenza
Rilievo Laser scanner 3D - Viste del modello 3D




Tempio di S. Gerardo - Potenza - Evoluzione del degrado



Situazione nel 1997 t(r-1)

Intervento di restauro 1997 t(r)

Situazione nel 2008 t(0)



Morfologie di degrado

- Alterazione cromatica
- Degradazione
- Distacco
- Degrado differenziale
- Erosione
- Esfoliazione
- Alveolizzazione
- Deposito superficiale
- Crosta nera
- Deformazione

- Frattura
- Giunto sconnesso
- Incrostazione
- Macchia
- Mancanza

- Palaria
- Palma biologica
- Presenza di vegetazione
- Spaggiatura

- Profilazione
- Preconsolidamento
- Pulitura
- Incollaggi
- Stuccature
- Consolidamento




Tempio di S. Gerardo - Potenza - Evoluzione del degrado



Situazione nel 1997 t(-1)

Intervento di restauro 1997 t(r)

Situazione nel 2008 t(0)



Morfologie di degrado

- Alterazione cromatica
- Avesolizzazione
- Crosta nera
- Deformazione
- Deposito superficiale
- Disgregazione
- Distacco
- Degrado differenziale
- Erosione
- Esfoliazione
- Frattura
- Giunto sconnesso
- Incrustazione
- Macchia
- Mancanza

Operazioni di restauro

- Preconsolidamento
- Pulitura
- Incollaggi
- Stuccature
- Consolidamento
- Protezione

- Palma
- Palma biologica
- Presenza di vegetazione
- Scagliatura




Tempio di S. Gerardo - Potenza - Evoluzione del degrado




Situazione nel 1997 t(-1)



Intervento di restauro 1997 t(r)



Situazione nel 2008 t(0)



Morfologie di degrado

- Alterazione cromatica
- Avvolgimento
- Crosta nera
- Deformazione
- Deposito superficiale
- Disgregazione
- Distacco
- Degradato differenziale
- Erosione
- Esfoliazione
- Fessurazione
- Giunto sconnesso
- Incostatazione
- Miscchia
- Mancaenza

Operazioni di restauro

- Preconsolidamento
- Fallum
- Incollaggi
- Stuccature
- Consolidamento
- Protezione


- Frattura
- Palma
- Palma biologica
- Presenza di vegetazione
- Scagliatura




Tempio di S. Gerardo - Potenza - Evoluzione del degrado




Situazione nel 1997 t(r-1)



Intervento di restauro 1997 t(r)



Situazione nel 2008 t(0)



Morfologie di degrado

- Alterazione cromatica
- Avesolizzazione
- Crosta nera
- Deformazione
- Deposito superficiale
- Degravazione
- Distracco
- Degrado differenziale
- Erosione
- Esfoliazione

- Frattura
- Giunto sconnesso
- Incrustazione
- Maceria
- Mancanza

- Frattura
- Plinia
- Plinia biologica
- Presenza di vegetazione
- Scagliatura

Operazioni di restauro

- Preconsolidamento
- Plintura
- Incolaggi
- Stuccature
- Consolidamento
- Professione

